


RoHS 包装图



Note注解:

1. Put Housing in a PE bag, PE bag gauge for: 130 * 135 * 0.10 mm, Packing detail see the table below
将 Housing放入PE袋内, PE袋规为:130*135*0.10mm,详细包装见下表
2. Put PE bag packed products in specifications of 330 * 250 * 300 mm cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入规格为330*250*200mm的纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. Carton material 纸箱材质:K=K; Carton Thickness 纸箱厚度: 6~7mm




胶带ADHESIVE TAPE

标签LABEL


Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
02	1000	75	75K
03	1000	75	75K
04	1000	75	75K
05	1000	75	75K
06	1000	75	75K
07	1000	75	75K
08	1000	75	75K
09	1000	75	75K
10	1000	75	75K
11	1000	75	75K
12	1000	75	75K
13	1000	75	75K
14	1000	75	75K
15	1000	75	75K

						一般公差	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号: 2530H-XX-XX			
						.X ±0.35					名 称: 2.54mm Housing Packing			
						.XX ±0.25					单位			
						.XXX ±0.15					比例	页次	版本	编号
						X° ±0.2°					mm	1:1	1/1	A0 A-106
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	核 准	审 查	制 作	日 期				
							杨正国	/	吕天生	2013/08/31				



RoHS 包装图



- Note注解:
- Quantity数量:
15K PCS/REEL 一卷15K/PCS
10REEL/BOX 一箱10卷
150K PCS/BOX 一箱150K/PCS
 - Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled
每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示
 - Terminal winding direction as shown
端子缠绕方向如左图所示
 - There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
 - Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm




卷装方式
Package way



						一般公差	GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号： 2530TF-PXX-X				
						.X ±0.35					名 称：				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15					2.54mm Terminal Packing				
						X° ±0.2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	核 准	审 查	制 作	日 期	单位	比例	页次	版本	编号
							杨正国	/	吕天生	2013/09/29	mm	1 : 1	1/1	A0	A-053

RoHS 包装图



Note注解:


1. Put Wafer in a PE bag, Packing detail see the table below
将Wafer放入PE袋内, 详细包装见下表
2. Put PE bag packed products in specifications of 420 * 270 * 190 mm cartons,
Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入规格为420*270*190mm的纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. Carton material: K=K; Carton Thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm



Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
02	1000	15	15K
03			
04			
05		10	16K
06	500	6	7K
07			
08			6K
09		10	5K
10	250		
11			
12		3	1.5K
13			
14			
15			

						一般公差		GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD				料 号: 2530WV-XX-XXXX			
						.X	±0.35					名 称:			
						.XX	±0.25	核 准				2.54mm WAFER Packing			
						.XXX	±0.15	审 查				单 位			
						X°	±0.2°	制 作				比 例			
						视 角		日 期				页 次			
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准			杨正国	/	吕天生	2013/08/31	mm		1:1	1/1
												A0			A-000

RoHS 包装图



Note注解:

1. Put Wafer in a PE bag, Packing detail see the table below
将Wafer放入PE袋内，详细包装见下表
2. Put PE bag packed products in specifications of 420 * 270 * 190 mm cartons,
Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入规格为420*270*190mm的纸箱内，详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定，纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. Carton material:K=K; Carton Thickness:6~7mm
纸箱材质:K=K,纸箱厚度:6~7mm



胶带ADHESIVE TAPE

标签LABEL

Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
02	1000	20	20K
03		12	12K
04		16	16K
05		16	8K
06	500	14	7K
07		12	6K
08			
09			
10	250	6	1.5K
11			
12			
13			
14			
15			

						一般公差	料 号: 2530WR-XX-XXXX 名 称: 2.54mm WAFER Packing 单位 比例 页次 版本 编号 mm 1:1 1/1 A0 A-000			
						.X ±0.35				
						.XX ±0.25				
						.XXX ±0.15				
						X° ±0.2°				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	核 准	审 查	制 作	日 期
							扬正国	/	吕天生	2013/08/31



东莞市国亚电子有限公司
DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD